



LAGERUNG VON **BESCHÄDIGTEN** LITHIUM-IONEN BATTERIEN

inkl. Lithium-Ionen-Polymer-Batterien und Gerätebatterien bis max. 5 kg

- Lithium-Ionen-Batterien müssen gegen Kurzschluss gesichert **UND** in Plastik verpackt sein



innen liegende Pole



oder

Pole abkleben



UND

in Plastik verpacken

- **Korrekte Lagerung (Fe-Spannringfass mit Inlayer Vermiculite)**

Vermiculite bodenbedeckt in das Fass mit dem Inlayer (Kunststoffsack) schütten und die Lithium-Ionen-Batterien so einlegen, dass keine Berührung der Batterien untereinander möglich ist. Das heißt, dass zwischen jeder Lage Batterien eine Schicht Vermiculite sein muss.



- **Korrekte Vorbereitung für den Transport**

Inlayer mit Vermiculite auffüllen und mit Kabelbinder oder Klebeband verschließen. Spannringfass schließen und vergewissern, dass das Fass korrekt beschriftet ist.

- **Fässer NICHT stapeln.**
- **Beschädigte und unbeschädigte Batterien NICHT gemeinsam in einem Fass entsorgen!**

Infos unter:

+43 2986 6655-955

abfallwirtschaft@stark-gmbh.at



LAGERUNG VON **UNBESCHÄDIGTEN** LITHIUM-IONEN BATTERIEN

inkl. Lithium-Ionen-Polymer-Batterien und Gerätebatterien bis max. 5 kg

■ Lithium-Ionen-Batterien müssen gegen Kurzschluss gesichert sein



innen liegende Pole



oder

Pole abkleben

oder



in Plastik verpacken

■ Korrekte Lagerung (Fe-Spannringfass mit Inlayer Vermiculite)

Vermiculite bodenbedeckt in das Fass mit dem Inlayer (Kunststoffsack) schütten und die Lithium-Ionen-Batterien so einlegen, dass keine Berührung der Batterien untereinander möglich ist. Das heißt, dass zwischen jeder Lage Batterien eine Schicht Vermiculite sein muss.



■ Korrekte Vorbereitung für den Transport

Inlayer mit Vermiculite auffüllen und mit Kabelbinder oder Klebeband verschließen. Spannringfass schließen und vergewissern, dass das Fass korrekt beschriftet ist.

- **Fässer NICHT stapeln.**
- **Beschädigte und unbeschädigte Batterien NICHT gemeinsam in einem Fass entsorgen!**

Infos unter:
+43 2986 6655-955
abfallwirtschaft@stark-gmbh.at